

## AUTONMAALIPINNAN KORJAUS SPRAY-VÄREILLÄ

### **1. Maalipinnan kiiloitus**

Vauriokohdan reuna-alueet olisi hyvä kiiloittaa ennen maalausta. Näin vältetään häivytyks alueilla muuten mahdollisesti (etenkin vaaleammassa säyisssä) ilmenevä lika raja.

Käytä kiilloituksessa esimerkiksi Fareclan G3 kiilloitusainetta.

### **2. Rasvanpoisto**

Käytä Sikkens M600 rasvan- ja silikoninpoistoainetta. Kastele riepu märäksi ja pinta huolellisesti. Kuivaa pinta heti perään kuivalla rievulla.

### **3. Vauriokohdan hionta**

Hio vaurioitunut kohta pellille P80 hiomapaperilla. Reuna viisteet hiotaan P120-P180:lla loiviksi.

### **4. Kittaus**

Mikäli pintaa ei tarvitse kitata siirry suoraan kohtaan 5.

Sekoita kitti huolella annettujen ohjeiden mukaan (kts. purkista). Sekoita vain sen verran mitä ehdit levittää käyttäjän puitteissa. Kittaa vauriokohta mahdollisimman tasaisesti, vältä jättämästä korkeita reunoja. Älä levitä kittiä vanhan maalipinnan päälle. Käytä kitin levitykseen sopivia lastoja.

Hio kitti P120:llä, käytä hiomatukea hioessasi. Lopuksi hiotaan P240:llä, kittaa vielä kerran tiukka kerros poistaaksesi pienet epätasaisuudet ja huokokset. Hio alue suoraksi P240:llä. Lopuksi alue hiotaan P320:llä. KITTÄÄ EI SAA HIOA VESISSÄ!!!

### **5. Pohjamaalaus**

Kaikki paljaat peltipinnat ja kitatut alueet on pohjamaalattava suojataksesi pintaa kosteudelta ja ruostumiselta. Käytä paljaalle peltipinnalle esim. Dupli Color 1-K happoprimeria ja kitatuille alueille olisi parasta käyttää jotain täyttävää ja hiottavaa pohjamaalia kuten esim. Sikkens Spot primeria.

Ruiskuta 2-3 kerrosta. Pidä kunkin kerroksen välissä 5-10min. haihtumisaika.

### **6. Pohjamaalin hionta**

Kuivumisen jälkeen (0,5-1 tuntia) pohjamaali tulisi hioa. Näin varmistat pintamaalin tarttuvuuden ja saat tasoitettua vielä pienimmätkin epätasaisuudet. Sopiva hiomakarkeus on kuivapapereilla P320-P400 ja vesipapereilla P800-P1200. Varo pohjamaali pinnan puhki hiomista.

### **7. Rasvan- ja pölynpoisto**

Rasvanpoisto kohdan 2. mukaan. Pyyhi pinta tämän jälkeen vielä ns. liimarätillä. Näin saat pinnasta rasvattoman ja pölyttömän ja varmistat maalin tarttuvuuden.

## 8. Pintamaalaus

**Akryylimaalit (useimmat tavalliset ei metallihohtovärit):** Ruiskuta pintaan 2-3 yksittäistä märkää kerrosta varoen kuitenkin valumia. Pidä kunkin kerroksen välillä 5-10 min. haihtumisaika.

**Kaksikerrosmassat (metalli- ja helmiäisvärit):** Ruiskuta pintaan 2-3 yksittäistä märkää kerrosta varoen kuitenkin valumia. Pidä kunkin kerroksen välillä 5-10 min. haihtumisaika (pinnan oltava matta). Pintaan on ruiskutettava kirkas akryylilakka 20-30 minuutin haihtumisen jälkeen. Lakalla saadaan pintaan kiilto ja lopullinen kesto. Lakka ruiskutetaan kuten akryylimaalit.

Kuivumisajat 20'C:	Pölykuiva	n.30 min.
	Käsittelykuiva	n.2 h
	Läpikovettunut	n.15-20 h
	Kiilloituskuiva	2 vrk

### Häivytyksrajojen kiilloitus

Häivytyksrajat voidaan kiilloittaa 2 vrk:n kuivumisen jälkeen. Käytä kiilloituksessa esim. Farecla G3 kiilloitus ainetta.

Katso ohjeet purkin kyljestä.

**JOS TARVITSET LISÄÄ OHJEITA NIIN SOITA TAI TULE KÄYMÄÄN.**

**STIRWELL OY**  
ISONKIVENKUJA 2 K  
04300 TUUSULA  
P.(09) 273 1343